

DN9830Eファームバージョン表

Ver.	更新内容	対応MIB定義ファイル	更新時期
1.00	新規作成	9830_ver1.00.mib HDxESNMP3_ver2.04_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver2.04_SMIv2.mib	2013.12.20
1.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>・MC接続ケーブル対応</li> <li>・DNIOAE-IM/-OM(Rev.B)対応</li> <li>・DNIOAE Open/Short 日本語割り当て機能追加(Web経由のみ)</li> <li>・MCポート名、チャンネル名のバイト数追加(16bytes→32bytes)</li> <li>・DN2800E(Rev.L) SD/FEF誤検出対策</li> <li>・DNOSWE-A 同期機能改良</li> <li>・シリアル⇄イーサ変換機能 Bind Error対応</li> <li>・MIBファイルのトラップ名変更</li> </ul>	9830_ver1.01.mib HDxESNMP3_ver2.06_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver2.06_SMIv2.mib	2014.05.02
1.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新規MC(DN4820E)対応</li> <li>・DNOSWE-A 同期機能にオートリカバリ機能追加</li> <li>・System error Trap送出機能追加</li> <li>・LinuxからのFTP通信対応</li> <li>・mc_sts/pow_sts logの統合</li> <li>・10GSFP対応</li> <li>・I2C通信エラー処理変更</li> <li>・MC同期処理変更</li> </ul>	9830_ver1.02.mib HDxESNMP3_ver2.07_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver2.07_SMIv2.mib	2014.09.01
1.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>・MC同期ポート個別削除コマンド追加</li> <li>・MC同期機能処理修正</li> <li>・DN4820ポート表示修正</li> <li>・接点I/Oアダプタ逆波長設定時間変更</li> <li>・起動時のWDT処理変更</li> <li>・DN5700E Web表示修正</li> <li>・DN6700のconfig設定修正</li> </ul>	9830_ver1.03.mib HDxESNMP3_ver2.07_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver2.07_SMIv2.mib	2014.10.21
1.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>・DN1700E(Rev.B)対応(モード設定追加)</li> <li>・DN6700E Remote状態表示改善</li> <li>・ラックマウントの電源・ファン状態のDNIOAEとの同期機能追加</li> <li>・MC一覧表示(statusコマンド実行時)にSignal Detect状態表示を追加</li> <li>・MCに搭載されたSFPのRX Pow閾値の上限表示を追加</li> <li>・Subnet Mask設定コマンドにて上位ビットから1が連続しない設定値を拒否するよう入力値判定を追加</li> <li>・DN4820Eのステータス表示でポートが入れ替わっている問題点を修正</li> </ul>	9830_ver1.04.mib HDxESNMP3_ver2.08_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver2.08_SMIv2.mib	2015.04.13

1.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>・DN5700のWeb表記改善</li> <li>・No mount時にMC設定消去コマンド入力可能へ変更</li> <li>・MC 設定待ち時間の変更</li> <li>・DN1700/DN6700からのremote-middle設定書き込み処理修正</li> <li>・HTTP有効/無効コマンドの追加</li> <li>・MC複数同時設定コマンドの追加</li> </ul>	9830_ver1.05.mib HDxESNMP3_ver2.09_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver2.09_SMIv2.mib	2015.08.11
1.06	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新規MC(DN5803E、DNAMP-A)対応</li> <li>・UDP応答待ち機能の追加</li> <li>・シリアル⇄イーサ通信のバッファサイズ変更機能追加</li> </ul>	9830_ver1.06.mib HDxESNMP3_ver2.10_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver2.10_SMIv2.mib	2016.03.09