

DN9830Eファームバージョン表

| Ver. | 更新内容 | 対応MIB定義ファイル | 更新時期 |
|------|--|--|------------|
| 1.00 | 新規作成 | 9830_ver1.00.mib HDxESNMP3_ver2.04_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver2.04_SMIv2.mib | 2013.12.20 |
| 1.01 | <ul style="list-style-type: none"> ・MC接続ケーブル対応 ・DNIOAE-IM/-OM(Rev.B)対応 ・DNIOAE Open/Short 日本語割り当て機能追加(Web経由のみ) ・MCポート名、チャンネル名のバイト数追加(16bytes→32bytes) ・DN2800E(Rev.L) SD/FEF誤検出対策 ・DNOSWE-A 同期機能改良 ・シリアル⇄イーサ変換機能 Bind Error対応 ・MIBファイルのトラップ名変更 | 9830_ver1.01.mib HDxESNMP3_ver2.06_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver2.06_SMIv2.mib | 2014.05.02 |
| 1.02 | <ul style="list-style-type: none"> ・新規MC(DN4820E)対応 ・DNOSWE-A 同期機能にオートリカバリ機能追加 ・System error Trap送出機能追加 ・LinuxからのFTP通信対応 ・mc_sts/pow_sts logの統合 ・10GSFP対応 ・I2C通信エラー処理変更 ・MC同期処理変更 | 9830_ver1.02.mib HDxESNMP3_ver2.07_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver2.07_SMIv2.mib | 2014.09.01 |
| 1.03 | <ul style="list-style-type: none"> ・MC同期ポート個別削除コマンド追加 ・MC同期機能処理修正 ・DN4820ポート表示修正 ・接点I/Oアダプタ逆波長設定時間変更 ・起動時のWDT処理変更 ・DN5700E Web表示修正 ・DN6700のconfig設定修正 | 9830_ver1.03.mib HDxESNMP3_ver2.07_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver2.07_SMIv2.mib | 2014.10.21 |