

DN9830Eファームバージョン表

Ver.	更新内容	対応MIB定義ファイル	更新時期
1.00	新規作成	9830_ver1.00.mib HDxESNMP3_ver2.04_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver2.04_SMIv2.mib	2013.12.20
1.01	<ul style="list-style-type: none"> ・MC接続ケーブル対応 ・DNIOAE-IM/-OM(Rev.B)対応 ・DNIOAE Open/Short 日本語割り当て機能追加(Web経由のみ) ・MCポート名、チャンネル名のバイト数追加(16bytes→32bytes) ・DN2800E(Rev.L) SD/FEF誤検出対策 ・DNOSWE-A 同期機能改良 ・シリアル⇄イーサ変換機能 Bind Error対応 ・MIBファイルのトラップ名変更 	9830_ver1.01.mib HDxESNMP3_ver2.06_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver2.06_SMIv2.mib	2014.05.02
1.02	<ul style="list-style-type: none"> ・新規MC(DN4820E)対応 ・DNOSWE-A 同期機能にオートリカバリ機能追加 ・System error Trap送出機能追加 ・LinuxからのFTP通信対応 ・mc_sts/pow_sts logの統合 ・10GSFP対応 ・I2C通信エラー処理変更 ・MC同期処理変更 	9830_ver1.02.mib HDxESNMP3_ver2.07_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver2.07_SMIv2.mib	2014.09.01
1.03	<ul style="list-style-type: none"> ・MC同期ポート個別削除コマンド追加 ・MC同期機能処理修正 ・DN4820ポート表示修正 ・接点I/Oアダプタ逆波長設定時間変更 ・起動時のWDT処理変更 ・DN5700E Web表示修正 ・DN6700のconfig設定修正 	9830_ver1.03.mib HDxESNMP3_ver2.07_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver2.07_SMIv2.mib	2014.10.21
1.04	<ul style="list-style-type: none"> ・DN1700E(Rev.B)対応(モード設定追加) ・DN6700E Remote状態表示改善 ・ラックマウントの電源・ファン状態のDNIOAEとの同期機能追加 ・MC一覧表示(statusコマンド実行時)にSignal Detect状態表示を追加 ・MCに搭載されたSFPのRX Pow閾値の上限表示を追加 ・Subnet Mask設定コマンドにて上位ビットから1が連続しない設定値を拒否するよう入力値判定を追加 ・DN4820Eのステータス表示でポートが入れ替わっている問題点を修正 	9830_ver1.04.mib HDxESNMP3_ver2.08_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver2.08_SMIv3.mib	2015.04.13

1.05	<ul style="list-style-type: none">•DN5700のWeb表記改善•No mount時にMC設定消去コマンド入力可能へ変更•MC 設定待ち時間の変更•DN1700/DN6700からのremote-middle設定書き込み処理修正•HTTP有効/無効コマンドの追加•MC複数同時設定コマンドの追加	9830_ver1.05.mib HDxESNMP3_ver2.09_SMIv1.mib HDxESNMP3_ver2.09_SMIv3.mib	2015.08.11
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------